

パソコンやタブレット
スマホで見られます！

トヨタL&F宮崎の

Webサイトをぜひご活用ください！

トヨタエルアンドエフ宮崎のWebサイトは、パソコン・タブレット・スマートフォンでいつでも、どこでも見るができます。「時期ごとに起こりやすいトラブル」や動画による安全講習など、日々の業務中にフォークリフトのことをすぐに調べられるよう豊富なコンテンツを取り揃えております。

また、本誌エルエフジャーナルにおいても、季節や時期に応じてフォークリフトの注意点やシーズン商品のご紹介などをし

ており、弊社営業スタッフが直接お客様にお届けしています。

さらに、エルエフジャーナル自体もWebサイトで見るができます。弊社フォークリフトをより安全に、より安定してお使い頂けるよう情報発信を行って参ります。

トヨタL&F宮崎Webサイト

<https://www.lf-miyazaki.com>



時期ごとに起こりやすいトラブル

Vol.4




ホースにオイルがにじんでいる。
地面にオイルのシミがある。

消耗品 ホースや部品の間からからオイルが漏れていないか点検しましょう。

交換目安 アワーメーター「004800(h) (約2年)」

ホームページでは写真や解説等で詳しくご案内しております。また、他の時期(アワーメーター稼働時間)に起こりやすいトラブルもご覧いただけます。

交換時期を過ぎても使用し続けると...



油圧ホースは一般的に4重構造(ワイヤメッシュが2層と内外皮ゴム層)になっています。



加圧と伸縮が原因でワイヤーが摩耗・金属疲労を起こし断裂すると、外皮ゴム層をオイルが突き破り、噴出します。

ホース破れのパターンは主に3つが考えられます。

①外側のワイヤメッシュが先に痛んだ場合は、ホースの表面にふくらみが見られるケースが多く、定期検査で発見は比較的可能です。

※Webサイトのイメージ例

トヨタエルアンドエフ宮崎株式会社



エルエフ 宮崎 検索

<https://www.lf-miyazaki.com>



電話でのお問い合わせ

平日 8:30 ~ 17:10 (日祝日定休)

0985-39-5115

担当
連絡先